

ТАСМАЛИ КОНВЕЙЕР РОЛИК ПОДШИПНИКЛАРИНИ МОЙЛАШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Нурбек Омонбоевич Полвонов

Навоий давлат кончилик ва технологиялар универсиети катта ўқитувчиси,

Лазизжон Нематович Атақулов

Навоий давлат кончилик ва технологиялар универсиети техника фанлари
доктори

Шохиджон Баҳридинович Хайдаров

Навоий давлат кончилик ва технологиялар универсиети фалсафа фанлари
доктори

Орифжон Одилович Каххаров

Навоий давлат кончилик ва технологиялар универсиети асистенти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тасмали конвейерларнинг дунёдаги ва Республикаиздаги кончилик саноати тасмали конвейерларни ролик подшипникларида юза келадиган тўхталишлар ва улар оқибатида юзага келадиган камчиликлар таҳлили қўриб чиқилган. Тасмали конвейерларнинг роликларининг айланмасдан тўхтаб қолиши натижасида конвейер унумдорлиги сезилар даражада пасайиб кетади, ушбу камчиликлар бартакроаф этиш учун ролик подшипникларини режали мойлаш орқали унумдорликка таъсир қилиши ва бошқа усувлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Тасмали конвейерлар, резина матоли тасмалар, роликлар, подшипниклар, мойлаш, режали мойлаш, конвейер унумдорлиги.

ABSTRACT

In this article, the analysis of stoppages and defects caused by belt conveyors in the mining industry of the world and in our Republic in the roller bearings of belt conveyors is considered. As a result of the rollers of the belt conveyors stopping without turning, the conveyor productivity is significantly reduced.

Keywords: Belt conveyors, rubber fabric belts, rollers, bearings, lubrication, scheduled lubrication, conveyor performance.



КИРИШ

Тасмали конвейер роликларининг ишдан чиқиши тўғридан-тўғри конвейер иш унумдорлигига ҳам таъсир қиласди. Роликларнинг айланмасдан тўхтаб қолиши натижасида тасма харакатига катта қаршилик ишқаланиш кучи юзага келади, бу ўз навбатида энергияга бўлган талабни оширади, ундан ташқари тўхтаб колган ролик ва тасма ўргасидаги ишқаланиш ҳисобига қизиш юза келиб айрим вақтларда ёнгинни ҳам келтириб чиқаради. Шу билан бирга ишқаланиш натижасида конвейернинг энг қиммат элементи бўлган тасмага ҳам зарар етади, буни 1 а ва б - расмларда кўришимиз мумкин бўлади.

1-расм. Конвейер тасмасининг йиртилиши

1-жадвалдаги маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак конвейер



a)



б)

роликларининг ишдан чиқишининг асосий сабаби роликлар подшипникларининг айланмай қолишидир. Тоғ жинсларини юклаш ва етказиб бериш жараёнида кўтариладиган чанглар ҳисобига 38%, подшипникларнинг яхши мойланмаганлиги ва техник хизматнинг вақтида кўрсатилмаганлиги ҳисобига келиб чиқадиган тўхталишлар 37 % ни ташкил қиласди.

1-жадвал. Тўхтаб қолишлиарнинг статистик тақсимоти

Ишдан чиқиши сабаблари	Тўхталишлар ўзгариши, %	
	Ишчи катлам	Ишсиз қатлам
Чангланиш ҳисобига тўхтаб қолиши	38	12
Мойлаш материалининг йўклиги ёки етишмаслиги	37	36
Подшипникнинг корпусга яхши ўрнатилмагани	12	10

Эксплуатация давридаги бартараф этилмаган омиллар	8	9
Подшипникнинг айланмайдиган ўққа яхши ўрнатилмаганлиги	3	3
Ортиқча юклама вақтида тасма ён тарафларини емирилиши	2	30

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Роликлар ҳисобига юзага келадиган тўхталишларни қолган қисмларини техник сабаблар яъни подшипникнинг корпусга ёки ўққа тўғри ўрнатилмаганлиги ва нотўғри хизмат кўрсатиш ташкил қиласди. Санаб ўтилган камчилик вақтидига бартараф этилмагандан роликда юза келадиган ўзгариш 2 а ва б –расмларда келтириб ўтилган.



a)



б)

2-расм. Тасмали конвейер роликлари

Ушбу камчиликларни бартараф этишга тасмали конвейер тасмаларини уланиш усулларини такомиллаштириш, роликлари ва уларнинг таянчларига тушаётган зўриқма ҳамда реакция кучларини таъсири камайтиришга ёрдам берувчи ечимлар ишлаб чиқиши орқали эриши мақсадга мувоффикдир.

Хозирги кунда конвейер роликларининг айланмай тўхтаб қолишининг биринчи омили подшипникларнинг вақтида мойланмаганлиги ва ортиқча чанг миқдорининг кириб кетиши ҳисобига тўғри келмоқда. Ролик подшипникларига чангнинг кирмаслиги учун бир қанча ҳимоя воситалари қўлланганлигига қарамасдан майда чанг заррачалари барibir подшипник шарикларига кириб бормоқда.

МУҲОКАМАЛАР ВА НАТИЖАЛАР

Кончилик саноатида қўлланилаётган подшипниклар 85-90 % ининг ишлаш соати 40000-44000 соатни ташқил

қилишин кафолатланган ҳисобланади. Конвейер роликларига ўрнатилган подшипникларнинг ишлаш муддати куйидаги ифода орқали аниқласак бўлади:

$$T_{pod} = \pi D_p (C_0 / P_e)^3 / 3,6 g_l, \text{~u} \quad (1)$$

бу ерда T_{pod} - подшипникларнинг ишлаб бериш вақти, соат;


D_p - ролик диаметри, мм;

ϑ_1 -тасманинг харакатланиш тезлиги, м/с;

P_e - ролик подшипникининг юкланган вақтдаги динамик эквивалент босим кучи, H :

C_0 - ушбу турдаги подшипникнинг динамик юк күтариш коэффициенти, H .

Роликлар подшипникларинг ишлаш муддатини ифода орқали ҳисоблайдиган бўлсак юқорида айтиб ўтилган 40000-44000 соатгача ишлашини аниқлашимиз мумкин бўлади аммо фойдали қазилмаларни очик усулда қазиб каеъерлардаги юқори чангланганлик ҳисобига муддатдан анча фарқланади сабаби ҳозирги кунда заарли моддалар ва чанг концентрацияси йиғиндилиари натижасида юзага келадиган ўртacha ифлосланиш коэффициенти даражаси транспорт машиналар учун рухсат этилган максимал қиймати 0,45 га teng бироқ мамлакатимиздаги каеъерлардаги чангланиш даражаси бу курсатгичдан анча юқоридир. Бу З-расмда келтирилиб ўтилган.



3-расм. Рұхсат этилган чангланиш миқдори

Рұхсат этилған миқдордан ошиб кетган чангланиш натижасыда ролик подшипникларининг айланиш тезлигіда үзгариш юзага келади. Натижада ролик подшипникларига тушаётган динамик эквивалент юклама қуйидаги ифода орқали хисобланади




$$P_e = 1,2 K_d F_p, \text{ H.} \quad (2)$$

бу ерда F_p - подшипникка тушаётган радиал юклама, Н;

K_d -юкламанинг харакатчанлик коэффициенти.

Юқорида санаб ўтилган ушбу камчиликларни олдини олиш учун биринчи навбатда конвейер роликларига кўрсатиладиган хизмат турларини ўзгартириш зарур яъни подшипникларни мойлаш усулини такомиллаштириш керак. Кончилик санотида қўлланилаётган конвейер роликларининг подшипниклари ҳозирги кунда факат бир марта мойланниб, ишдан чиқиш ҳолатига юзага келгунга қадар бошқа мойланмайдиган режимда ишламоқда. Бунга сабаб ролик таянчларига ўрнатилгандан кейин роликларни ички қисмини очиб хизмат кўрсатиш имкони мавжуд эмаслигидир, буни қуйида келитирилиб ўтилган 4 а ва б-расмларда кўришимиз мумкин бўлади.



а)



б)


4-расм. Конвейер роликлари.

Кўрсатилиб ўтилгандек роликлар таянчларига ўрнатилгандани кейин унинг подшипниклари очиб мойлашнинг имкони мавжуд эмас сабаби подшипниклар ўққа махкамланиб ролик ички қисмига ўрнатилгандан сўнг қапқоқлари пайвандлаш ускунаси ёрдамида қотирилади. Аслида ушбу усулда қотирилишининг асосий сабаби чанг ҳамда нам ҳаво оқимини кирмаслиги учун амалга оширилади лекин чангланиш миқдорининг жуда юқорилиги ва дойимий равища юзага келиши оқибатида барибир ролик подшипниклари чанг билан бирга нам ҳаво оқими киради. Булардан ташқари ролик подшипникларинг вақтида мойланмаслиги оқибатида нам об-ҳавонинг ҳам шарикларга таъсири қузатилади. Ролик подшипнигининг мойларига иссиқ ҳаво ҳам сезиларли даражада таъсир қиласи. Натижада ролик подшипниклари халқаси ва шариклари ёки шариклар ўртасида кирган чанг ҳамда нам ҳаво таъсирида юзага келади занглаш ҳисобига

ўзаро ишқаланиши юзага келади. Ролик подшипникларинг тўхтовсиз айланиши ҳисобга оладиган бўлсак чанг кириши ва шарикларнинг занглаши оқибатида подшипникларнинг қисқа вақт ичида ишдан чиқиб айланмасдан қотиб қолиши юзага келади.


Шундай экан тасмали конвейер роликларига чанг киришини олдини олиш учун қўлланилган усулларни такомиллаштириш билан бирга подшипникларни маълум вақт оралиғида мойлаб туриш ишларини амалга ошириш зарур ҳисобланади.

Олиб борилган изланишлар натижасида роликлар ўқлари орқали подшипникларга мойлаш усулини қўллаш орқали юзага келдаиган камчиликларни бартараф этиш йулларини куриб чикдик. Бунда роликнинг тургин ҳолатда турадиган валидан подшипникгача бўлган масофада найча ўтилади, конвейер режали таъмирлашга тўхтаган вақтда ролик подшипникларга мой жўнатилиди. Ролик подшинларига мой жўнатилиши учун мўлжалланган конструкция 5 расмда келтирилиб ўтилган.



5-расм. Ролик подшипникларига мой жўнатувчи найнинг жойлашув схемаси

Ролик подшипникларга мой жўнатишда биринчи навбатда мойлаш ишларида қўлланилиб келинаётган шприцга ковушқоқлиги юқори бўлмаган мой олинади, найчада қайтувчанлик хусусиятига эга бўлган қапқоқ бўлиб шприц киритилган вақтда найча деворига тегади, шундан сўнг найча бўйлаб мой жўнатилиди. Найча канали бўйлаб жўнатилган мой подшипник шарикчалари жойлашув нуқтасига келиб тушади.



6-расм. Конвейер ролиги қирқими

Таклиф этилаётган усул орқали ясалган конвейер ролигининг тузилиши подшипник ва ўқни ташқи механик таъсирландан ҳимоя қилиш учун корпус (1), роликнинг конвейер маторига ортиқча юклама туширмасдан айланишини таъминлаб бериш учун мўлжалланган подшиник (2), роликни таянчларига маҳкамлаш ва подшипникни ушлаб туриш учун ўқ (3), подшипникларни чанг ҳамда намлиқдан сақловчи лабиринт салник (4), пошдипникларни мойлаш учун найча (5) дан иборат.

ХУЛОСА

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида ролик подшипниклари режали мойлаш орқали дастлаб ўрнатилган вақтда мойланиб кейинча бошқа мойланмаган ролик подшипникларига нисбатан ишлаш муддатининг ошишини, айланмай қолиши ёки кисман айланиш натижасида конвейер электр маторларига тушадиган юкламанинг камайишини, конвейер тасмаси ва айланмай қолган роликлар ўртасидаги ишқаланишларни камайтиришимиз мумкин бўлади.

Кончилик корхоналарида қўлланилаётган тасмали конвейер ролик подшипникларни ўққа ўрнатилган найча ёрдамида мойлаш орқали:

- подшипникларнинг ишлаш муддатини 17-25 % га узайтириш;
- айланмай қолган роликлар ва тасма ўртасида ишқаланиш ҳисобига юзага келадиган тўхталишларни 13-16 % га камайтириш;
- айланмай қолган роликлар ҳисобига электр маторларга тушадиган юкламани 5-7 % га пасайтиришимиз мумкин бўлади

REFERENCES

1. Н.О. Полвонов, У.Э. Каюмов “ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ” // I Евразийский горный конгресс 2021г. 201-202 ст
2. Polvonov, N. O., Atakulov, L. N. (2021). Method of conveyor belts jointing when using special vulcanization compounds. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100), 17-21.
3. Атакулов Л.Н., Полвонов Н.О., Каюмов У.Э. Обзор и анализ диагностики определения дефектов конвейерной ленты // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95).
4. Polvonov N.O., “Tasmali konveyer tasmasining mexanik ta’sirlarga chidamliligini tahlil qilish” Academic Research in Educational Sciences, 885–892 p. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-885-892>
5. Атакулов Л.Н., Тошов Ж.Б., Каххаров С.К., Хайдаров Ш.Б. Метод обнаружения обрыва резинотросовых лент в местах ихстыковки // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2018. – №3. – С. 61-65.
6. Атакулов Л.Н. Разработка методов оценки технического состояния и повышение эффективности эксплуатационных параметров крутонаклонных конвейеров -Навоий, 2019.
7. Атакулов Л.Н., Тошов Ж.Б., Каххаров С.К., Хайдаров Ш.Б., Истаблаев Ф.Ф. Выбор оптимального варианта соединения тросов пристыковки резинотросовых лент // Вестник туринского политехнического университета. – Ташкент, 2018. – №4. – С. 43-46.
8. Atakulov L.N., Haydarov Sh.B., Ochilov X.B., Gaffarov A.A. Application of the scheme of effective conveyor transport in the conditions of daugiztau quarry. Technical science and innovation. 2021. №2. -б. 74-86.